

## STAFFA DI SICUREZZA PER MOTORI THOR



A seguito di segnalazioni di possibili cedimenti della staffa di fissaggio motore, per garantire la sicurezza in ogni condizione la Polini Motori ha realizzato una staffa supplementare da abbinare alla staffa presente sui motori:

- Thor 130
- Thor 200
- Thor 250

**Questa staffa è installata di serie su tutti i motori di produzione a partire da Ottobre 2018.**

Rivolgetevi al vostro rivenditore per l'installazione del particolare su tutti i motori prodotti precedentemente tale data. Codice staffa: 928.360.012



## SAFETY BRACKET FOR THOR ENGINES

To avoid possible breaking down of the engine fixing bracket and to improve the safety level in every condition of use., Polini Motori has designed an additional bracket to be matched to the existing one fitted on the following engines:

- Thor 130
- Thor 200
- Thor 250

**This bracket will be installed on all the engines produced starting from October 2018.**

Please contact your nearest Polini dealer to install the new bracket on the engines produced before October 2018. Item code: 928.360.012



## SUPPORT DE SURETE POUR MOTEURS THOR

A la suite de quelques rapports d'éventuels affaissements du support de fixation du moteur, pour garantir la sûreté en n'importe quelle condition, Polini Motori a réalisé un support supplémentaire à combiner avec le support présent sur les moteurs :

- Thor 130
- Thor 200
- Thor 250

**Ce support est déjà installé, de manière standard, sur tous les moteurs produits à partir du mois d'octobre 2018 ; adressez-vous à votre revendeur pour le montage de la pièce sur tous les moteurs produits avant cette date. Référence support : 928.360.012**



## **SOPORTE DE SEGURIDAD PARA MOTORES THOR**

A raíz de informes de posibles fallos del soporte de fijación del motor, para garantizar la seguridad bajo todas las condiciones, Polini Motori ha realizado un soporte suplementario para añadir al soporte presente en los motores:

-Thor 130

-Thor 200

-Thor 250

**Este soporte se instala de serie en todos los motores de producción a partir de octubre de 2018.**

Diríjase a su distribuidor para la instalación del mismo en todos los motores fabricados antes de esa fecha.

Código soporte: 928.360.012